

ARBETSORDER NR 11-AO203

KNR 7101310

UTSKRIFTSDATUM: 110426

BL/BA

FASTIGHET

FOTEN 8
BRF FRAMTIDEN I LUND
IDROTTSGATAN 9 - MÖLLEGATAN 14
222 29 LUND

BRF FRAMTIDEN I LUND
CYMKO FÖRVALTNING AB
BOX 8027
200 41 MALMÖ

BESTÄLLT DEN : 110207 AV ANNIE ASSARSSON


ARBETET UTFÖRT: 110329 AV JONATHAN O NILS

ARBETE AVSER

SOTNING OCH BRANDSKYDDSKONTROLL AV GODKÄNDA ELDSTÄDER.
OVK BESIKTNING.
PROTOKOLL BIFOGAS.

SOTNING OCH BRANDSKYDDSKONTROLL
OVK

TAXA
2205,00




JONATHAN HÄGGTOFT
SKORSTENSFEJARTEKNIKER

ARBETSKOSTNAD INKL. BILERSÄTTNING OCH MERVÄRDESSKATT:

SOTNINGSVÄSENDET I LUND AB

VEBERÖDSVÄGEN 30 247 56 DALBY TEL 046-20 90 94

FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM				BESIKTNINGSUTLÅTANDE		Besiktningsdatum 2011-03-29	
Sotningsväsendet i Lund AB Veberödsvägen 30, 240 10 Dalby Tel. 046 - 20 90 94				(upprättas i ett exemplar per ventilationssystem)		Godkänd besiktning utförd 2011-03-29	
Fastighetsbeteckning Foten 8				Sakkunnig Matthias Collowin			
Fastighetsadress Idrottsgatan 9 & Möllegatan 14 Lund				Pers nr 720611-4212		Telefon 046 - 20 90 94	
Byggnad/lägenhet				Företag Sotningsväsendet i Lund AB			
Byggnadsår 1903				Adress Veberödsvägen 30, 240 10 Dalby			
Ombyggnadsår				Lokal behörighet N			
Pers nr/org nr				Underskrift 			
Byggnadens ägare Brf Framtiden				Adress Möllegatan 16 222 29 Lund		Telefon	
Driftsansvarig Brf Styrelse				Adress		Telefon	
Kategori 4		Vent.systemtyp (S, F, FT, FTX) S		Systembeteckning			
Verksamhet (verkstad, affär, skola etc) Flerbostadshus							
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning * 1 = bör åtgärdas 2 = skall åtgärdas	Bedömning *)	
1	Dokumentation	5	Funktioner		Generellt:		
1.1	Ritningar	5.1	Manöver	6.1	Saknas till rummen, (har fönster med vädringsbeslag)	1	
1.2	Driftsinstruktion	5.2	Styrning		Vid ev fönsterbyte skall ventilerna i ytterväggarna		
1.3	Luftflödesprotokoll	5.3	Brand		öppnas eller friskluftsventiler monteras i de nya		
1.4		5.4	Reglering		fönsterna.	info	
1.5		5.5	Larm				
2	Kanalsystem	5.6	Indikering				
2.1	Luftintag	5.7	Inställningsvärden				
2.2	Aggregatanslutning	5.8					
2.3	Otättheter kanal-system	5.9					
2.4	Smuts i kanal	6	Ventilationsdon				
2.5	Kortslutning	6.1	Uteluftsdon				
2.6	Uteluft/Avluft	6.2	Ersättningsluft				
2.7	Avluftsöppning	6.3	Överluft				
2.8	Rensbarhet	6.4	Tilluftsdon				
2.9	Justeringsmöjlighet	6.5	Frånluftsdon				
2.10		6.6	Spiskåpa				
2.11		6.7	Spisfläkt				
3	Fläktrum	6.8	Verksamhet				
3.1	Åtkomlighet	6.9					
3.2	Belysning	6.10					
3.3	Avlopp	7	Luftflöden				
3.4		7.1	Totalluftflöde				
3.5		7.2	Delluftflöde				
4	Aggregat	7.3	Tilluftstemperatur				
4.1	Ljud/vibrationer		ntv vx %				
4.2	Frontluckor		vid t ute C				
4.3	Filter	7.4	Relativ fuktighet				
4.4	Fläktar	7.5	Ljudnivå dBA				
4.5	Fläktrem	7.6	CO2-halt				
4.6	Återluft	7.7					
4.7	VVX-funktion	7.8					
4.8	Försmutsning	8	Övrigt				
4.9	Spjällfunktion	8.1	Fuktskador				
4.10	Dränering	8.2	Övriga iakttagelser				
4.11	Brandspjäll	8.3	Brukarsynpunkter				
4.12		8.4	Asbest				
		8.5					



Sotningsväsendet i Lund AB

Veberödsvägen 30, 240 10 DALBY

Telefon: 046-209094

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
110328	L77101450	11-BK551

Fastighetsbeteckning SPARKEN 2 Adress MÖLLEGATAN 16 A305/1201	Namn och adress BRF FRAMTIDEN I LUND MÖLLEGATAN 16 222 29 LUND
--	---

Kontrollobjekt Värmeanläggning

Objekt nr: 3 KAKELUGN

Typ:

Eldstadstyp:

Lokaleldstad

Bränsleslag:

Ved

Placering (våningsplan): Vån. 3

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 110328

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2

Kontrollen utförd av:

JONATHAN HÄGGTOFT

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förhindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egensotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.



Sotningsväsendet i Lund AB

Veberödsvägen 30, 240 10 DALBY
Telefon: 046-209094

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
110328	L77101450	11-BK553

Fastighetsbeteckning SPARKEN 2 Adress MÖLLEGATAN 16 A306/1202	Namn och adress BRF FRAMTIDEN I LUND MÖLLEGATAN 16 222 29 LUND
--	---

Kontrollobjekt Värmeanläggning

Objekt nr: 3 KAKELUGN

Typ:

Eldstadstyp:

Lokaleldstad

Bränsleslag:

Ved

Placering (våningsplan): Vån. 3

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 110328

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2

Kontrollen utförd av:

JONATHAN HÄGGTOFT

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotheläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golybeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotheläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egensotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.



Sotningsväsendet i Lund AB

Veberödsvägen 30, 240 10 DALBY

Telefon: 046-209094

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
110328	L77101450	11-BK554

Fastighetsbeteckning SPARKEN 2 Adress MÖLLEGATAN 16 A209/1101	Namn och adress BRF FRAMTIDEN I LUND MÖLLEGATAN 16 222 29 LUND
--	---

Kontrollobjekt Värmeanläggning

Objekt nr: 3 KAKELUGN

Typ:

Eldstadstyp:

Lokaleldstad

Bränsleslag:

Ved

Placering (våningsplan): Vån. 2

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 110328

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2

Kontrollen utförd av:

JONATHAN HÄGGTOFT

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotheläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotheläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egen sotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.



Sotningsväsendet i Lund AB

Veberödsvägen 30, 240 10 DALBY

Telefon: 046-209094

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
110328	L77101450	11-BK555

Fastighetsbeteckning	Namn och adress
SPARKEN 2	BRF FRAMTIDEN I LUND
Adress	
MÖLLEGATAN 16 A210/1102	MÖLLEGATAN 16 222 29 LUND

Kontrollobjekt Värmeanläggning

Objekt nr: 3 KAKELUGN

Typ:

Eldstadstyp:

Lokaleldstad

Bränsleslag:

Ved

Placering (våningsplan): Vån. 2

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 110328

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☐ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2

Kontrollen utförd av:

JONATHAN HÄGGTOFT

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamöversvakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotheläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotheläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egensotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.



Sotningsväsendet i Lund AB

Veberödsvägen 30, 240 10 DALBY

Telefon: 046-209094

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
110328	L77101450	11-BK556

Fastighetsbeteckning SPARKEN 2 Adress MÖLLEGATAN 16 A109/1002	Namn och adress BRF FRAMTIDEN I LUND MÖLLEGATAN 16 222 29 LUND
--	---

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekt nr: 3 KAKELUGN

Typ:

Eldstadstyp:

Lokaleldstad

Bränsleslag:

Ved

Placering (våningsplan): Bottenvåning

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 110328

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2

Kontrollen utförd av:

JONATHAN HÄGGTOFT

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamöverbvakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golybeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egenstötning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.



Sotningsväsendet i Lund AB

Veberödsvägen 30, 240 10 DALBY

Telefon: 046-209094

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
110329	L77101310	11-BK557

Fastighetsbeteckning	Namn och adress
FOTEN 8 Adress IDROTTSGATAN 9B B302/1201	BRF FRAMTIDEN I LUND CYMKO FÖRVALTNING AB BOX 8027 200 41 MALMÖ

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekt nr: 3 KAKELUGN

Typ: I KÖK

Eldstadstyp:

Lokaleldstad

Bränsleslag:

Ved

Placering (våningsplan): Vån. 3

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal:

Tegel

Senaste sotning:

110329

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
1.6	ELDSTADSPLAN PÅ GOLV FRAMFÖR ELDSTADEN ANORDNAS FAST MONTERAD I GOLV.	1	

Kontrollen utförd av:

JONATHAN HÄGGTOFT

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6. Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egen sotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.



Sotningsväsendet i Lund AB

Veberödsvägen 30, 240 10 DALBY

Telefon: 046-209094

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
110329	L77101310	11-BK558

Fastighetsbeteckning	Namn och adress
FOTEN 8 Adress IDROTTSGATAN 9B B302/1201	BRF FRAMTIDEN I LUND CYMKO FÖRVALTNING AB BOX 8027 200 41 MALMÖ

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekt nr: 3 KAKELUGN

Typ: I VARDAGSRUM

Eldstadstyp:

Lokaleldstad

Bränsleslag:

Ved

Placering (våningsplan): Vån. 3

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal:

Tegel

Senaste sotning:

110329

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
1.6	ELDSTADSPLAN PÅ GOLV FRAMFÖR ELDSTADEN ANORDNAS FAST MONTERAD I GOLV.	1	

Kontrollen utförd av:

JONATHAN HÄGGTOFT

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6. Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egen sotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.



Sotningsväsendet i Lund AB

Veberödsvägen 30, 240 10 DALBY

Telefon: 046-209094

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
110329	L77101310	11-BK559

Fastighetsbeteckning	Namn och adress
FOTEN 8 Adress IDROTTSGATAN 9B B301/1202	BRF FRAMTIDEN I LUND CYMKO FÖRVALTNING AB BOX 8027 200 41 MALMÖ

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekt nr: 3 KAKELUGN

Typ: I ALLRUM

Eldstadstyp:

Lokaleldstad

Bränsleslag:

Ved

Placering (våningsplan): Vån. 3

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal:

Tegel

Senaste sotning:

110329

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
1.6	ELDSTADSPLAN PÅ GOLV FRAMFÖR ELDSTADEN SAKNAS, ELD- STADSPLAN ANORDNAS AV OBRÄNNBART MATERIAL.	1	

Kontrollen utförd av:

JONATHAN HÄGGTOFT

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotheläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förhindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotheläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egen sotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.



Sotningsväsendet i Lund AB

Veberödsvägen 30, 240 10 DALBY

Telefon: 046-209094

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
110329	L77101310	11-BK560

Fastighetsbeteckning FOTEN 8 Adress IDROTTSGATAN 9B B301/1202	Namn och adress BRF FRAMTIDEN I LUND CYMKO FÖRVALTNING AB BOX 8027 200 41 MALMÖ
--	---

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekt nr: 3 KAKELUGN

Typ: I VARDAGSRUM

Eldstadstyp:

Lokaleldstad

Bränsleslag:

Ved

Placering (våningsplan): Vån. 3

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal:

Tegel

Senaste sotning:

110329

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
1.6	ELDSTADSPLAN PÅ GOLV FRAMFÖR ELDSTADEN ANORDNAS FAST MONTERAD I GOLV.	1	

Kontrollen utförd av:

JONATHAN HÄGGTOFT

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golybeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egen sotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddsontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.



Sotningsväsendet i Lund AB

Veberödsvägen 30, 240 10 DALBY

Telefon: 046-209094

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
110329	L77101310	11-BK561

Fastighetsbeteckning	Namn och adress
FOTEN 8	BRF FRAMTIDEN I LUND
Adress	CYMKO FÖRVALTNING AB
IDROTTSGATAN 9B B201/1102	BOX 8027
	200 41 MALMÖ

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekt nr: 3 KAKELUGN

Typ:

Eldstadstyp:

Lokaleldstad

Bränsleslag:

Ved

Placering (våningsplan): Vån. 2

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal:

Tegel

Senaste sotning:

110329

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
1.6	ELDSTADSPLAN PÅ GOLV FRAMFÖR ELDSTADEN ANORDNAS	1	
	FAST MONTERAD I GOLV.		

Kontrollen utförd av:

JONATHAN HÄGGTOFT

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egenstötning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.



Sotningsväsendet i Lund AB

Veberödsvägen 30, 240 10 DALBY
Telefon: 046-209094

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
110329	L77101310	11-BK562

Fastighetsbeteckning FOTEN 8 Adress IDROTTSGATAN 9B B202/1101	Namn och adress BRF FRAMTIDEN I LUND CYMKO FÖRVALTNING AB BOX 8027 200 41 MALMÖ
--	---

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekt nr: 3 KAKELUGN

Typ:

Eldstadstyp:

Lokaleldstad

Bränsleslag:

Ved

Placering (våningsplan): Vån. 2

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal:

Tegel

Senaste sotning:

110329

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
1.6	ELDSTADSPLAN PÅ GOLV FRAMFÖR ELDSTADEN ANORDNAS FAST MONTERAD I GOLV.	1	

Kontrollen utförd av:

JONATHAN HÄGGTOFT

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egensotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.



Sotningsväsendet i Lund AB

Veberödsvägen 30, 240 10 DALBY
Telefon: 046-209094

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
110329	L77101310	11-BK563

Fastighetsbeteckning FOTEN 8 Adress IDROTTSGATAN 9B B101/1001	Namn och adress BRF FRAMTIDEN I LUND CYMKO FÖRVALTNING AB BOX 8027 200 41 MALMÖ
--	---

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekt nr: 3 KAKELUGN

Typ:

Eldstadstyp:

Lokaleldstad

Bränsleslag:

Ved

Placering (våningsplan): Vån. 1

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal:

Tegel

Senaste sotning:

110329

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
1.6	ELDSTADSPLAN PÅ GOLV FRAMFÖR ELDSTADEN ANORDNAS FAST MONTERAD I GOLV.	1	

Kontrollen utförd av:

JONATHAN HÄGGTOFT

1 Eldstad	2 Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egen sotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.



Sotningsväsendet i Lund AB

Veberödsvägen 30, 240 10 DALBY
Telefon: 046-209094

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
110329	L77101310	11-BK564

Fastighetsbeteckning	Namn och adress
FOTEN 8 Adress IDROTTSGATAN 9B B102	BRF FRAMTIDEN I LUND CYMKO FÖRVALTNING AB BOX 8027 200 41 MALMÖ

Kontrollobjekt Värmeanläggning

Objekt nr: 3 KAKELUGN

Typ: I SALONGEN

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Bottenvåning

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 110329

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
1.6	ELDSTADSPLAN PÅ GOLV FRAMFÖR ELDSTADEN ANORDNAS FAST MONTERAD I GOLV.	1	
1.1	BRÄNNBARA MATERIAL FLYTTAS FRÅN KAKELUGNENS TOPP	1	

Kontrollen utförd av:

JONATHAN HÄGGTOFT

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6. Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egen sotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.



Sotningsväsendet i Lund AB

Veberödsvägen 30, 240 10 DALBY
Telefon: 046-209094

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
110329	L77101310	11-BK565

Fastighetsbeteckning FOTEN 8 Adress IDROTTSGATAN 9B B102	Namn och adress BRF FRAMTIDEN I LUND CYMKO FÖRVALTNING AB BOX 8027 200 41 MALMÖ
---	---

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekt nr: 3 KAKELUGN

Typ: I BIBLIOTEKET

Eldstadstyp:

Lokaleldstad

Bränsleslag:

Ved

Placering (våningsplan): Bottenvåning

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal:

Tegel

Senaste sotning:

110329

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
1.6	ELDSTADSPLAN PÅ GOLV FRAMFÖR ELDSTADEN ANORDNAS FAST MONTERAD I GOLV.	1	

Kontrollen utförd av:

JONATHAN HÄGGTOFT

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egen sotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.



Sotningsväsendet i Lund AB

Veberödsvägen 30, 240 10 DALBY
Telefon: 046-209094

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
110329	L77101310	11-BK566

Fastighetsbeteckning FOTEN 8 Adress MÖLLEGATAN 14, 1102	Namn och adress BRF FRAMTIDEN I LUND CYMKO FÖRVALTNING AB BOX 8027 200 41 MALMÖ
--	---

Kontrollobjekt Värmeanläggning

Objekt nr: 3 KAKELUGN

Typ:

Eldstadstyp:

Lokaleldstad

Bränsleslag:

Ved

Placering (våningsplan): Vån. 2

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 110329

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
1.6	ELDSTADSPLAN PÅ GOLV FRAMFÖR ELDSTADEN ANORDNAS FAST MONTERAD I GOLV.	1	

Kontrollen utförd av:

JONATHAN HÄGGTOFT

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egen sotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.



Sotningsväsendet i Lund AB

Veberödsvägen 30, 240 10 DALBY
Telefon: 046-209094

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
110329	L77101310	11-BK567

Fastighetsbeteckning FOTEN 8 Adress MÖLLEG 14, KÖKSTRAPP B303	Namn och adress BRF FRAMTIDEN I LUND CYMKO FÖRVALTNING AB BOX 8027 200 41 MALMÖ
--	---

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekt nr: 3 KAKELUGN

Typ:

Eldstadstyp:

Lokaleldstad

Bränsleslag:

Ved

Placering (våningsplan): Vån. 3

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal:

Tegel

Senaste sotning:

110329

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
1.6	ELDSTADSPLAN PÅ GOLV FRAMFÖR ELDSTADEN ANORDNAS	1	
	FAST MONTERAD I GOLV.		
	1 KAKELPLATTA I TOPPEN ÄR LÖS	INFO	

Kontrollen utförd av:

JONATHAN HÄGGTOFT

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egen sotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.

FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM				BESIKTNINGSUTLÅTANDE		Besiktningdatum 2011-03-28
Sotningsväsendet i Lund AB Veberödsvägen 30, 240 10 Dalby Tel. 046 - 20 90 94				(upprättas i ett exemplar per ventilationssystem)		Godkänd besiktning utförd 2011-03-28
Fastighetsbeteckning Sparken 2 Lund				Sakkunnig Matthias Collowin		
Fastighetsadress Idrottsg 8-10, Jutahusg 7, Möllegatan 16				Pers nr 720611-4212	Telefon 046 - 20 90 94	
Byggnad/lägenhet				Företag Sotningsväsendet i Lund AB		
Byggår 1900				Adress Veberödsvägen 30, 240 10 Dalby		
Ombyggnadsår 1987				Lokal/behörighet N		
Pers nr/org nr				Underskrift 		
Byggnadens ägare Brf Framtiden				Adress Möllegatan 16 222 29 Lund		Telefon
Driftsansvarig Brf Styrelse				Adress		Telefon
Kategori 4	Vent.systemtyp (S, F, FT, FTX) S			Systembeteckning		
Verksamhet (verkstad, affär, skola etc) Flerbostadshus						
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning * 1 = bör åtgärdas 2 = skall åtgärdas	Bedömning *)
1	Dokumentation	5	Funktioner		Generellt:	
1.1	Ritningar	5.1	Manöver	6.1	Saknas till rummen.	1
1.2	Driftsinstruktion	5.2	Styrning		Vid ev fönsterbyte skall ventilerna i ytterväggarna	
1.3	Luftflödesprotokoll	5.3	Brand		öppnas eller friskluftsventiler monteras i de nya	
1.4		5.4	Reglering		fönsterna.	info
1.5		5.5	Larm			
2	Kanalsystem	5.6	Indikering			
2.1	Luftintag	5.7	Inställningsvärden			
2.2	Aggregatanslutning	5.8				
2.3	Otättheter kanal-system	5.9				
2.4	Smuts i kanal	6	Ventilationsdon			
2.5	Kortslutning	6.1	Uteluftsdon			
2.6	Uteluft/Avluft	6.2	Ersättningsluft			
2.7	Avluftsöppning	6.3	Överluft			
2.8	Rensbarhet	6.4	Tilluftsdon			
2.9	Justeringsmöjlighet	6.5	Frånluftsdon			
2.10		6.6	Spiskåpa			
2.11		6.7	Spisfläkt			
3	Fläktrum	6.8	Verksamhet			
3.1	Åtkomlighet	6.9				
3.2	Belysning	6.10				
3.3	Avlopp	7	Luftflöden			
3.4		7.1	Totalluftflöde			
3.5		7.2	Delluftflöde			
4	Aggregat	7.3	Tilluftstemperatur			
4.1	Ljud/vibrationer		ntvvx %			
4.2	Frontluckor		vid t ute C			
4.3	Filter	7.4	Relativ fuktighet			
4.4	Fläktar	7.5	Ljudnivå dBA			
4.5	Fläktrem	7.6	CO2-halt			
4.6	Återluft	7.7				
4.7	VVX-funktion	7.8				
4.8	Försmutsning	8	Övrigt			
4.9	Spjällfunktion	8.1	Fuktskador			
4.10	Dränering	8.2	Övriga iakttagelser			
4.11	Brandspjäll	8.3	Brukarsynpunkter			
4.12		8.4	Asbest			
		8.5				

ARBETSORDER NR 11-AO202

KNR 7101450

UTSKRIFTSDATUM: 110208

BL/BA

FASTIGHET

SPARKEN 2
BRF FRAMTIDEN I LUND
MÖLLEG 16 IDRG 8-10 JUTAHUSG 7
222 29 LUND

BRF FRAMTIDEN I LUND
CYMKO FÖRVALTNING AB
BOX 8027
200 41 MALMÖ

BESTÄLLT DEN : 110207 AV ANNIE ASSARSSON

ARBETET UTFÖRT: 110328 AV JONATHAN O NILS

ARBETE AVSER

SOTNING OCH BRANDSKYDDSKONTROLL AV GODKÄNDA ELDSTÄDER.
OVK BESIKTNING.
PROTOKOLL BIFOGAS.

SOTNING OCH BRANDSKYDDSKONTROLL
OVK

TAXA
2735,00

JONATHAN HÄGGTOFT
SKORSTENSFEJARTEKNIKER

ARBETSKOSTNAD INKL. BILERSÄTTNING OCH MERVÄRDESSKATT:

SOTNINGSVÄSENDET I LUND AB

VEBERÖDSVÄGEN 30 247 56 DALBY TEL 046-20 90 94



Sotningsväsendet i Lund AB

Veberödsvägen 30, 240 10 DALBY

Telefon: 046-209094

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
110328	L77101450	11-BK541

Fastighetsbeteckning SPARKEN 2 Adress JUTAHUSG 7 LGH A202/1101	Namn och adress BRF FRAMTIDEN I LUND MÖLLEGATAN 16 222 29 LUND
---	---

Kontrollobjekt Värmeanläggning

Objekt nr: 3 KAKELUGN

Typ:

Eldstadstyp:

Lokaleldstad

Bränsleslag:

Ved

Placering (våningsplan): Vån. 2

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 110328

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
1.6	ELDSTADSPLAN PÅ GOLV FRAMFÖR ELDSTADEN ANORDNAS FAST MONTERAD I GOLV.	1	

Kontrollen utförd av:

JONATHAN HÄGGTOFT

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotheläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förhindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotheläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egen sotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.



Sotningsväsendet i Lund AB

Veberödsvägen 30, 240 10 DALBY

Telefon: 046-209094

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
110328	L77101450	11-BK542

Fastighetsbeteckning	Namn och adress
SPARKEN 2	BRF FRAMTIDEN I LUND
Adress	
IDROTTSGATAN 10 A, A304/1202	MÖLLEGATAN 16 222 29 LUND

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekt nr: 4 KAMIN

Typ: SCAN

Eldstadstyp:

Lokaleldstad

Bränsleslag:

Ved

Placering (våningsplan): Vån. 3

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal:

Tegel

Senaste sotning:

110328

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
1.3	RÖKVÄNDARHYLLA SAKNAS, ANORDNAS FÖRE FORTSATT ELD- NING	1	

Kontrollen utförd av:

JONATHAN HÄGGTOFT

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golybeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egenstötning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.



Sotningsväsendet i Lund AB

Veberödsvägen 30, 240 10 DALBY

Telefon: 046-209094

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
110328	L77101450	11-BK543

Fastighetsbeteckning	Namn och adress
SPARKEN 2	BRF FRAMTIDEN I LUND
Adress	
IDROTTSGATAN 10 A, A205/1102	MÖLLEGATAN 16 222 29 LUND

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekt nr: 3 KAKELUGN

Typ:

Eldstadstyp:

Lokaleldstad

Bränsleslag:

Ved

Placering (våningsplan): Vån. 2

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 110328

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
1.6	ELDSTADSPLAN PÅ GOLV FRAMFÖR ELDSTADEN ANORDNAS FAST MONTERAD I GOLV.	1	

Kontrollen utförd av:

JONATHAN HÄGGTOFT

1 Eldstad	2 Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7 Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golybeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egenstötning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.



Sotningsväsendet i Lund AB

Veberödsvägen 30, 240 10 DALBY

Telefon: 046-209094

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
110328	L77101450	11-BK544

Fastighetsbeteckning	Namn och adress
SPARKEN 2	BRF FRAMTIDEN I LUND
Adress	MÖLLEGATAN 16
IDROTTSGATAN 10 A, A106/1001	222 29 LUND

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekt nr: 3 KAKELUGN

Typ:

Eldstadstyp:

Lokaleldstad

Bränsleslag:

Ved

Placering (våningsplan): Bottenvåning

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 110328

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
1.6	ELDSTADSPLAN PÅ GOLV FRAMFÖR ELDSTADEN ANORDNAS FAST MONTERAD I GOLV.	1	

Kontrollen utförd av:

JONATHAN HÄGGTOFT

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golybeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egensotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.



Sotningsväsendet i Lund AB

Veberödsvägen 30, 240 10 DALBY
Telefon: 046-209094

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
110328	L77101450	11-BK545

Fastighetsbeteckning SPARKEN 2 Adress IDROTTSGATAN 10 B, A208/1101	Namn och adress BRF FRAMTIDEN I LUND MÖLLEGATAN 16 222 29 LUND
---	---

Kontrollobjekt Värmeanläggning

Objekt nr: 3 KAKELUGN

Typ:

Eldstadstyp:

Lokaleldstad

Bränsleslag:

Ved

Placering (våningsplan): Vån. 2

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 110328

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2

Kontrollen utförd av:

JONATHAN HÄGGTOFT

1 Eldstad	2 Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7 Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotheläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3 Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golybeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotheläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egen sotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.



Sotningsväsendet i Lund AB

Veberödsvägen 30, 240 10 DALBY

Telefon: 046-209094

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
110328	L77101450	11-BK539

Fastighetsbeteckning SPARKEN 2 Adress JUTAHUSG 7 LGH A301/1201	Namn och adress BRF FRAMTIDEN I LUND MÖLLEGATAN 16 222 29 LUND
---	---

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekt nr: 3 KAKELUGN

Typ:

Eldstadstyp:

Lokaleldstad

Bränsleslag:

Ved

Placering (våningsplan): Vån. 3

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal:

Tegel

Senaste sotning:

110328

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2

Kontrollen utförd av:

JONATHAN HÄGGTOFT

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotheläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golybeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotheläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egensotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.



Sotningsväsendet i Lund AB

Veberödsvägen 30, 240 10 DALBY

Telefon: 046-209094

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
110328	L77101450	11-BK540

Fastighetsbeteckning SPARKEN 2 Adress JUTAHUSG 7 LGH A302/1202	Namn och adress BRF FRAMTIDEN I LUND MÖLLEGATAN 16 222 29 LUND
---	---

Kontrollobjekt Värmeanläggning

Objekt nr: 4 KAMIN

Typ: BRASKAMIN

Eldstadstyp:

Lokaleldstad

Bränsleslag:

Ved

Placering (våningsplan): Vån. 3

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 110328

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
1, 4	OTÄT VID ANSLUTNING MOT SKORSTEN	1	
1.6	ELDSTADSPLAN PÅ GOLV FRAMFÖR ELDSTADEN ANORDNAS	1	
	FAST MONTERAD I GOLV.		

Kontrollen utförd av:

JONATHAN HÄGGTOFT

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golybeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egensotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.



Sotningsväsendet i Lund AB

Veberödsvägen 30, 240 10 DALBY
Telefon: 046-209094

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
110328	L77101450	11-BK546

Fastighetsbeteckning SPARKEN 2 Adress IDROTTSGATAN 10 B, A207/1102	Namn och adress BRF FRAMTIDEN I LUND MÖLLEGATAN 16 222 29 LUND
---	---

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekt nr: 3 KAKELUGN

Typ:

Eldstadstyp:

Lokaleldstad

Bränsleslag:

Ved

Placering (våningsplan): Vån. 2

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 110328

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2

Kontrollen utförd av:

JONATHAN HÄGGTOFT

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egen sotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.



Sotningsväsendet i Lund AB

Veberödsvägen 30, 240 10 DALBY

Telefon: 046-209094

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
110328	L77101450	11-BK547

Fastighetsbeteckning SPARKEN 2 Adress IDROTTSGATAN 10 B, A107/1002	Namn och adress BRF FRAMTIDEN I LUND MÖLLEGATAN 16 222 29 LUND
---	---

Kontrollobjekt Värmeanläggning

Objekt nr: 3 KAKELUGN

Typ:

Eldstadstyp:

Lokaleldstad

Bränsleslag:

Ved

Placering (våningsplan): Bottenvåning

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal:

Tegel

Senaste sotning:

110328

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2

Kontrollen utförd av:

JONATHAN HÄGGTOFT

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förhindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6. Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egensotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till postionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.



Sotningsväsendet i Lund AB

Veberödsvägen 30, 240 10 DALBY

Telefon: 046-209094

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
110328	L77101450	11-BK548

Fastighetsbeteckning SPARKEN 2 Adress IDROTTSGATAN 8, A205/1102	Namn och adress BRF FRAMTIDEN I LUND MÖLLEGATAN 16 222 29 LUND
--	---

Kontrollobjekt Värmeanläggning

Objekt nr: 5 ÖPPEN SPIS

Typ: MURAD

Eldstadstyp:

Lokaleldstad

Bränsleslag:

Ved

Placering (våningsplan): Vån. 2

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 110328

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2

Kontrollen utförd av:

JONATHAN HÄGGTOFT

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egen sotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.



Sotningsväsendet i Lund AB

Veberödsvägen 30, 240 10 DALBY
Telefon: 046-209094

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
110328	L77101450	11-BK549

Fastighetsbeteckning SPARKEN 2 Adress IDROTTSGATAN 8, ^{A203} A205 /1102	Namn och adress BRF FRAMTIDEN I LUND MÖLLEGATAN 16 222 29 LUND
--	---

Kontrollobjekt Värmeanläggning

Objekt nr: 3 KAKELUGN

Typ:

Eldstadstyp:

Lokaleldstad

Bränsleslag:

Ved

Placering (våningsplan): Vån. 2

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 110328

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2

Kontrollen utförd av:

JONATHAN HÄGGTOFT

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egen sotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.



Sotningsväsendet i Lund AB

Veberödsvägen 30, 240 10 DALBY

Telefon: 046-209094

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
110328	L77101450	11-BK550

Fastighetsbeteckning SPARKEN 2 Adress IDROTTSGATAN 8, A204/1101	Namn och adress BRF FRAMTIDEN I LUND MÖLLEGATAN 16 222 29 LUND
--	---

Kontrollobjekt Värmeanläggning

Objekt nr: 3 KAKELUGN

Typ:

Eldstadstyp:

Lokaleldstad

Bränsleslag:

Ved

Placering (våningsplan): Vån. 2

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal:

Tegel

Senaste sotning:

110328

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2

Kontrollen utförd av:

JONATHAN HÄGGTOFT

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotheläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förhindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6. Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golybeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotheläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egen sotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.



Sotningsväsendet i Lund AB

Veberödsvägen 30, 240 10 DALBY
Telefon: 046-209094

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
110328	L77101450	11-BK552

Fastighetsbeteckning	Namn och adress
SPARKEN 2	BRF FRAMTIDEN I LUND
Adress	
MÖLLEGATAN 16 A305/1201	MÖLLEGATAN 16 222 29 LUND

Kontrollobjekt Värmeanläggning

Objekt nr: 3 KAKELUGN

Typ: SOVRUM

Eldstadstyp:

Lokaleldstad

Bränsleslag:

Ved

Placering (våningsplan): Vån. 3

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal:

Tegel

Senaste sotning:

110328

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2

Kontrollen utförd av:

JONATHAN HÄGGTOFT

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golybeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egen sotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.