

Serviceprotokoll Fjärrvärmeväxlare

FVAC-nummer 129086	Reg nummer 8597
Anläggningsadress (om annan än kundens) Idrottsgatan 9	
Ort MALMÖ	Telefon

Namn och Utdelningsadress

BRF Framtid I Lund // CYMKO Förvaltning AB
Box 8027
200 41 MALMÖ

Förklaringar:

0 = Ej kontrollerad

1 = Ok

2 = Åtgärdad/åtgärdas av Kraftringen Service AB

3 = Kunden åtgärdar, frågor & råd ring vår växel: 046-16 31 00 som förmedlar frågan till tekniker

☐

Service Godkänd

☒

Service Godkänd med anmärkning

☐

Service med fel

Allmänt		Status		
Allmänintryck		1		
Fjärrvärme-komponent		Status	Radiator-komponent	
1.1	Servisventiler	1	2.1	Växlare
1.2	Smutsfilter	1	2.2	Reglerventil
1.3	Manometersats	1	2.3	Pumpar
1.4	Integreringsverk 28.26 MWh	1	2.4	Expansionskärl 1.5 bar
1.5	Flödesmätare 657.3 m³	1	2.5	Ventiler
1.6	TryckFram 8.6 bar	1	2.6	Givare
1.7	TryckRetur 6 bar	1	2.7	TempFram 39 °C
1.8	TempFram 78 °C	1	2.8	TempRetur 30 °C
1.9	TempRetur 31 °C	1	2.9	TempUte 7 °C
1.10	Rörledning	1		
Hetvatten-komponent		Status	Varmvatten-komponent	
3.1	Växlare	0	4.1	Växlare
3.2	Reglerventil	0	4.2	Reglerventil
3.3	Pumpar	0	4.3	VVC-Pump felet är åtgärdat i mars-13 →
3.4	Expansionskärl	0	4.4	Ventiler
3.5	Ventiler	0	4.5	Givare
3.6	Givare	0	4.6	TempFram 57 °C
3.7	TempFram	0	4.7	TempRetur
3.8	TempRetur	0		

2.4: Fyllt på vatten

4.3: Pumpen kass står stilla

Tekniker Björn Raquette	Ort Lund	Datum 2012-11-22
----------------------------	-------------	---------------------

Signatur

BR

Kraftringen Service AB

Box 25, 221 00 Lundtel 046-16 31 00

e-post info@kraftringen-service.sewebb www.kraftringen-service.se

Kraftringen Service AB med säte i Lund, org.nr 556511-6398.

Felanmälan 046-16 31 00

Journummer 020-95 19 00

Miljöcertifierat enligt ISO 14001

Serviceprotokoll Fjärrvärmeväxlare

FVAC-nummer 129086	Reg nummer 8136
Anläggningsadress (om annan än kundens) Idrottsg 10	
Ort MALMÖ	Telefon

Namn och Utdelningsadress

BRF Framtid I Lund // CYMKO Förvaltning AB
Box 8027
200 41 MALMÖ

Förklaringar:

0 = Ej kontrollerad

1 = Ok

2 = Åtgärdad/åtgärdas av Kraftringen Service AB

3 = Kunden åtgärdar, frågor & råd ring vår växel: 046-16 31 00 som förmedlar frågan till tekniker

☒ Service Godkänd
☐ Service Godkänd med anmärkning
☐ Service med fel

Allmänt		Status		
Allmänintryck		1		
Fjärrvärme-komponent		Status	Radiator-komponent	
1.1	Servisventiler	1	2.1	Växlare
1.2	Smutsfilter	1	2.2	Reglerventil
1.3	Manometersats	1	2.3	Pumpar
1.4	Integreringsverk 1225.6 MWh	1	2.4	Expansionskärl 1.5 bar
1.5	Flödesmätare 21403.3 m³	1	2.5	Ventiler
1.6	TryckFram 8.5 bar	1	2.6	Givare
1.7	TryckRetur 5.6 bar	1	2.7	TempFram 34 °C
1.8	TempFram 78 °C	1	2.8	TempRetur 28 °C
1.9	TempRetur 33 °C	1	2.9	TempUte 8 °C
1.10	Rörledning	1		
Hetvatten-komponent		Status	Varmvatten-komponent	
3.1	Växlare	0	4.1	Växlare
3.2	Reglerventil	0	4.2	Reglerventil
3.3	Pumpar	0	4.3	VVC-Pump
3.4	Expansionskärl _____ bar	0	4.4	Ventiler
3.5	Ventiler	0	4.5	Givare
3.6	Givare	0	4.6	TempFram 55 °C
3.7	TempFram _____ °C	0	4.7	TempRetur _____ °C
3.8	TempRetur _____ °C	0		
Tekniker Björn Raquette		Ort Lund	Datum 2012-11-22	
Signatur 				

Kraftringen Service AB

Box 25, 221 00 Lundtel 046-16 31 00

e-post info@kraftringen-service.sewebb www.kraftringen-service.se

Kraftringen Service AB med säte i Lund, org.nr 556511-6398.

Felanmälan 046-16 31 00

Journummer 020-95 19 00

Miljöcertifierat enligt ISO 14001